

HP, DELL, TOSHIBA THU HỒI 100.000 PIN LAPTOP CỦA SONY

Đại hạn lại tiếp tục đổ lên đầu Sony. Ba đại gia trên thị trường laptop bắt đầu thu hồi hàng nghìn pin laptop do Sony sản xuất sau hơn 40 trường hợp thông báo về việc pin quá nóng.

Theo Ủy ban an toàn thiết bị tiêu dùng, HP, Dell, Toshiba tiến hành thu gom pin loại Đại hạn lại tiếp tục đổ lên đầu Sony. Ba đại gia trên thị trường laptop bắt đầu thu hồi hàng nghìn pin laptop do Sony sản xuất sau hơn 40 trường hợp thông báo về việc pin quá nóng.

Theo Ủy ban an toàn thiết bị tiêu dùng, HP, Dell, Toshiba tiến hành thu gom pin loại 2.15Ah lithium-ion do Sony sản xuất được lắp đặt trong rất nhiều laptop bán ra khắp thế giới.

Pin dính lỗi của Sony tự nhiên bốc lửa và khói rất nguy hiểm. 21 trường hợp đã hư hỏng về tài sản và có 4 người bị bỏng nhẹ.

Sony cho biết nguyên nhân do những điều chỉnh trong dây chuyền sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2005. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của pin trong một số lô sản xuất. Sony cũng cho rằng, nguyên nhân nữa có thể là do lá kim loại trong các điện cực của pin bị lỗi. Pin sản xuất sau năm 2006 không bị lỗi này.

Trong số laptop bị lỗi pin lần này, có máy tính HP Pavilion, Compaq và Compaq Presario sản xuất từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2006. Trong khi đó, một số dòng laptop Dell Latitude và Inspiron xuất xưởng từ tháng 11/2004 đến tháng 11/2005 cũng nằm trong đợt thu hồi lần này. Còn Toshiba lên kế hoạch rút lại các laptop Satellite và Tecra bán ra từ tháng 4/2005 đến tháng 10/2005.

Sony cho biết laptop VAIO của hãng không dùng loại pin đang có vấn đề này. Tuy nhiên, tháng trước, Sony đã phải thu hồi 440.000 máy tính VAIO trên khắp thế giới do lỏng một số ốc vít bên trong, gần với phần nối màn hình với thân máy - khiến máy bị đoản mạch, gây nóng quá mức.

Ủy ban an toàn sản phẩm khuyên người dùng những laptop nằm trong “bảng tử thần” nên tháo pin ngay lập tức và liên lạc với nhà sản xuất để được đổi mới.

Đợt thu hồi lần này không thấm thía gì so với “đại hạn” thu 10 triệu pin mà Sony phải trải qua trong năm 2006 và 2007.