

MICROSOFT SỬA LỖI TIÊU TỐN NĂNG LƯỢNG PIN TRONG WINDOWS XP

Microsoft vừa cho công bố bản sửa lỗi tiêu tốn năng lượng pin trong Windows XP đối với các loại laptop chạy bộ xử lý lõi kép Core Duo của Intel. Sai sót này đã được phát hiện từ mùa hè năm 2005 nhưng lại bị giữ kín cho tới tận tháng 2 vừa qua. Trong tập

Microsoft vừa cho công bố bản sửa lỗi tiêu tốn năng lượng pin trong Windows XP đối với các loại laptop chạy bộ xử lý lõi kép Core Duo của Intel. Sai sót này đã được phát hiện từ mùa hè năm 2005 nhưng lại bị giữ kín cho tới tận tháng 2 vừa qua. Trong tập tài liệu hỗ trợ do Microsoft phát hành ngày 16/5, hãng này cho biết các thiết bị di động tích hợp chip Core Duo bị driver USB 2.0 ngăn không cho CPU nhập vào "trạng thái ngủ đông ACPI sâu hơn" - hay còn gọi là "trạng thái C". Trạng thái C giúp tiết kiệm năng lượng khi bộ xử lý không bận. Những trạng thái này dao động từ "C0" tới "C3" hoặc "C4". Bình thường, một chiếc máy tính xách tay trong khi không làm việc nếu sử dụng trạng thái C3 hoặc C4 thì có thể tiết kiệm được pin. Nếu chiếc laptop không làm việc mà không nhập vào trạng thái C3 hoặc C4 thì năng lượng pin sẽ nhanh chóng mất đi. Bản sửa lỗi Windows XP SP2 có thể download trực tiếp từ website của Microsoft. Chỉ có người dùng Windows hợp pháp mới có thể download bản sửa lỗi này. VH - (CRN)