

## HỆ THỐNG LÀM MÁT TRÊN ISS BỊ HỎNG

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo một trong hai hệ thống làm mát trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngừng hoạt động, nhưng các phi hành gia vẫn an toàn.

Một phi hành gia đi bộ ngoài không gian trên ISS. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn NASA cho biết một hệ thống làm mát trên ISS tự động ngừng hoạt động sau khi phát hiện nhiệt độ bất thường. Vấn đề có thể nằm ở một van bị hỏng nằm bên ngoài ISS.

NASA cho biết có thể các phi hành gia sẽ phải đi bộ ngoài không gian để sửa trực trực này. “Sáu phi hành gia làm việc trên ISS không hề gặp nguy hiểm và sẽ không phải di tản” - người phát ngôn NSA nhấn mạnh.

Các thiết bị trên ISS bị ảnh hưởng bởi sự cố này đã được tắt đi hoặc chuyển sang sử dụng hệ thống làm mát thứ hai, bao gồm ba tủ lạnh giữ các mẫu vật thí nghiệm để đưa về trái đất.

NASA đã ngừng thực hiện các cuộc đi bộ ngoài không gian kể từ tháng 7, sau khi bộ đồ bảo hộ của phi hành gia Ý Luca Parmitano bị rò rỉ nước, khiến anh chút nữa chết đuối ngoài không gian.